



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК**  
**355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58,**  
**ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Красногвардейскому району)**  
**356030 с. Красногвардейское, ул. Красная 325/1 Красногвардейского района Ставропольского края, тел: (886541)2-35-99, электронный адрес: krasnogvar77@bk.ru, телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю – 8(8652)39-99-99, Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793) 39-99-99**

### АКТ

проведения профилактических мероприятий в дневное/ночное время

Посударственное ГБУСОН «Преградненский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
(наименование объекта)

« 23 » 11 2016 года

с. Преградное  
(город, село)

Комиссия в составе Кол. Сид. Сид. ПР ГУ МЧС России по СК (по Красногвардейскому району) и.р. в.с. Дроздов А.А., зам. начальника ИЗ ПСЧ  
лейтенант в.с. Переверзев Е.И., директор ГБУСОН «Преградненский ДИ» Селецкий Р.И.

составили настоящий акт в том, что « 23 » 11 2016 года в 23 часов 05 минут проведена практическая тренировка по эвакуации людей из здания, расположенного по адресу: с. Преградное, ул. Мухоморова 23, Красногвардейского района, Ставропольского края

и занятия по обучению персонала правилам поведения при эвакуации  
Расстояние между объектом и ближайшей пожарной частью 2,5 км

Количество отдельно стоящих зданий 3

Дата последней плановой 03.08.2016 внеплановой 12.09.2015 проверки

Степень огнестойкости здания III

Число этажей 1

Количество персонала 42 в дневное время 30 в ночное время 4

Количество детей 41 из них в ночное время 41

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1

Наличие, характеристика и исправность наружного противопожарного водоснабжения

имеется в исправном состоянии

Наличие, характеристика и исправность внутреннего противопожарного водоснабжения нет.

не предусмотрено

Наличие, характеристика и исправность системы автоматической пожарной сигнализации

имеется в исправном состоянии

Наличие, характеристика и исправность системы оповещения людей о пожаре имеется

в исправном состоянии

Наличие, характеристика и исправность системы автоматического пожаротушения нет

не предусмотрено

Наличие первичных средств пожаротушения имеется

Наличие и характеристика средств спасания (самоспасания), фонарей имеется, в исправном

СООБЩЕНИЕ

Наличие эвакуационных путей, выходов, их соответствие по количеству, геометрическим размерам, отделке путей эвакуации имеются, соответствует требованиям

и нормативным

Наличие и достаточность подъездов (проездов) к зданиям имеется

Наличие и достаточность наружных пожарных лестниц имеется

Огнезащита сгораемых конструкций чердачного покрытия и др. имеется

Удалённость от ПЧ (км, время прибытия) 22 км время прибытия 28 минут

Наличие и характеристика системы передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации непосредственно в ПЧ (ДДС) имеется ПАК Сиренек - монофонический

фон

Время начала проведения тренировки 23.07 время окончания проведения тренировки 23.19

Количество сотрудников учреждения участвующих в эвакуации 6

Количество эвакуированных посетителей и больных 41

Результаты проведения мероприятия выполнены все требования

(ошибки в действиях персонала, обнаруженные недостатки, замечания)

Дата проведения последнего занятия (учения), (замечания) 08.06.2018

Общее время эвакуации составило 12 минут

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Представитель объекта:

(подпись)

